













■限界ねじゲージ

Thread Limit gauges

...ゲージ公差 ...Gauge tolerance
 ...摩耗しろ ...wear allowance

従来JISゲージ(メートル・ユニファイねじ用) Conventional JIS Gauges(Metric, Unified)			製品公差とゲージとの関係図 Relationship between product tolerances & gauges			ISO導入によるJISゲージ(メートルねじ用) ISO-based JIS Gauges for Metric Thread		
限界ねじプラグゲージ Thread Limit Plug gauge	等級 Class	記号 Mark	めねじとねじプラグゲージ Female Thread & Thread Plug Gauges			記号 Mark	等級 Class	限界ねじプラグゲージ Thread Limit Plug gauge
通り GO  GP	1	WP (工作用) production		NP	4H	通り GO	止り NOT GO	
	2	IP (検査用) inspection			5H			
	3	GP (検工共用)			7H	GP	GP	NP
限界プラグゲージ Limit Plug gauge	等級 Class	記号 Mark	めねじとプラグゲージ Female Thread & Thread Plug Gauges			記号 Mark	等級 Class	プレーンプラグゲージ Plain Plug gauge
通り GO  WMまたはIM WM or IM	1	WM (工作用) production		PP	4H	通り GO	止り NOT GO	
	2	IM (検査用) inspection			5H			
	3				7H	PP		
限界ねじリングゲージ Thread Limit Ring gauge	等級 Class	記号 Mark	おねじとねじプラグゲージ Male Thread & Thread Plug Gauges			記号 Mark	等級 Class	限界ねじリングゲージ Thread Limit Ring gauge
通り GO  GR	1	GR (検工共用)		GR	4h	通り GO	止り NOT GO	
	2	WR (工作用) production			6h			
	3	IR (検査用) inspection			8g	NR	GR	NR
プレーン挟みゲージ Plain Snap gauge	等級 Class	記号 Mark	おねじとハサミ&リングゲージ Male Thread & Caliper & Ring Gauge			記号 Mark	等級 Class	プレーン挟みゲージ&プレーンリングゲージ Male Thread & Caliper & Ring Gauge
 WSまたはIS WS or IS	1	WS (工作用) production		PC	4h			
	2	IS (検査用) inspection			6h	PC		
	3				8g	PR	通り GO	止り NOT GO